| Castor Huser | dipl. Arch. ETH/SIA | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: 017 Aussenrenovation Kirche St. Peter und Paul, 5316 Leuggern | | Datum: 30.11.2018 | Seite 1 |

# Terminprogramm

Arbeitsgattung

**Türe hinter der Orgel muss immer zu sein**

| | Februar | | | März | | | | April | | | | Mai | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 4. - 10. | 11. - 17. | 18. - 24. | 25. - 3. | 4. - 10. | 11. - 17. | 18. - 24. | 25. - 31. | 1. - 7. | 8. - 14. | 15. - 21. | 22. - 28. | 29. - 5. | 6. - 12. | 13. - 19. | 20. - 26. | 27. - 2. | 3. - 9. |
| Bilder und Apostelleuchten einlagern teil 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bänke und Bodenabdeckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etappe 1 inkl. Bilder und Apostelleuchten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etappe 2 inkl. Bilder und Apostelleuchten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauzeitabdichtung und Staubschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etappe 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etappe 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etappe 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohbau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baumeisterarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassadengerüst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerüst innen Fassade Nord | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerüst innen Fassade Süd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerüst innen Chor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montagebau in Holz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natursteinarbeit Fassade Nord | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natursteinarbeit Fassade Süd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natursteinarbeit Chor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohbau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bleiverglasungen Fassade Nord | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bleiverglasungen Fassade Süd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bleiverglasungen Chor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haupttüre Bodentürschliesser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metallbaufertigteile | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spenglerarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedachungsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassadenputze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verputzarbeiten (äussere) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aeussere Oberflächenbehandlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektroanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektr. Installationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metallbauarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geländer - und Schlosserarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertüchtigung Eingangstüren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baureinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glockenturmsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgebung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



2019

| Juni | | | Juli | | | | August | | | | | September | | | | Oktober | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 10. - 16. | 17. - 23. | 24. - 30. | 1. - 7. | 8. - 14. | 15. - 21. | 22. - 28. | 29. - 4. | 5. - 11. | 12. - 18. | 19. - 25. | 26. - 1. | 2. - 8. | 9. - 15. | 16. - 22. | 23. - 29. | 30. - 6. | 7. - 13. | 14. - 20. | 21. - 27. |